







| Dove | Cosa | | Azioni Suggerite |
|-----------------|---|--|---|
| Via IV Novembre | Presenza di gradini che rendono difficoltoso l'accesso ai bagni pubblici e alla sede dello sportello I.A.T. |  | Eliminazione dei gradini. |
| Via IV Novembre | Non sono presenti strisce pedonali che permettano l'attraversamento dal lato destro verso i bagni pubblici e la sede IAT: in questo punto attraversano tutti! |  | Realizzazione strisce pedonali, con passaggi a raso su entrambi i lati. |

| Dove | Cosa | Azioni Suggerite |
|--|--|---|
| Via IV Novembre Marciapiede lato sinistro | Nel tratto prospiciente il cimitero, alcuni tratti sono sconnessi, con fondo dissestato  | Regolarizzazione fondo del marciapiede. |
| Via IV Novembre Marciapiede lato sinistro | In prossimità della scalinata che accede al cimitero, l'attraversamento pedonale non ha il passaggio a raso sul marciapiede.  | Realizzazione passaggio a raso. |

| Dove | Cosa | | Azioni Suggeste |
|---|---|--|---|
| Via IV Novembre Marciapiede lato sinistro | Dove inizia il tratto in porfido, c'è un "salto" tra marciapiede e piano strada. La stessa cosa più avanti, procedendo sul marciapiede. |  | Realizzazione passaggi a raso. |
| Via IV Novembre Marciapiede lato sinistro | Appena oltre il termine del marciapiede, c'è un tombino che causa un forte dislivello rispetto al piano strada. |  | Ridurre il rischio, per facilitare il transito. |