



<b>Dove</b>	<b>Cosa</b>	<b>Azioni Suggerite</b>	
Piazza Santa Maria	<p>Il marciapiede che permette l'accesso alla chiesa di Santa Maria non è provvisto di un passaggio “a raso”.</p>		Realizzazione passaggio a raso.
Piazza Santa Maria	<p>Il marciapiede, nel suo tratto terminale a nord, verso via Baradello, si interrompe con un gradino: è sprovvisto di un passaggio “a raso”.</p>		Realizzazione passaggio a raso.