


<b>Dove</b>	<b>Cosa</b>	<b>Azioni Suggestite</b>
<p>Via Brusiccò – accesso alla casa natale di Papa Giovanni</p>	<p>L'accesso è caratterizzato da un fondo acciottolato: questo non favorisce certo il transito delle carrozzine.</p> 	<p>Forse converrebbe realizzare 2 corsie – in materiale lapideo, con fondo liscio - per rendere più agevole il transito alle persone disabili.</p>